

【令和3年6月末現在の工事進捗率：5.4%】

工場棟本体工事が開始し、造成掘削工事を行っております。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心にかつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日：令和3年6月29日