

【令和4年4月末現在の工事進捗率:56.5%】

建築工事では、躯体工事が3、4階のコンクリート打設を完了し、5階の躯体工事を進めております。

建物内部では内装下地・電気・機械設備工事をそれぞれ行っています。

プラント工事では、共通設備(歩廊)・受入供給設備・燃焼設備・排ガス処理設備・余熱利用設備・通風設備(送風機・風道・煙道)・計装制御設備工事をそれぞれ行っています。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日: 令和4年4月28日